Fotodokumentace vozidla



TK
ATEST
SD
1000

PEUGEOT
5M6 2419

5M6 2419

ZA HÁJOVNOU
KUNRATICE - PRAHA 4

434538

BMG 2419



PRAHA PRAGUE PRAGA PRAG

SPRÁVA SLUŽEB hl. m. Prahy

příspěvková organizace
se sídlem Kundratka 1951/19, 180 00 Praha 8
IČO: 70889660
Kontaktní telefon: 222 027 518-9, e-mail: vraky@sshmp.cz

Informace pro provozovatele vozidla

Vozidlo RZ 5M6 2419

V souladu s ustanovením § 19 odst. 2 písmeno h) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích") Vás Správa služeb hl. m. Prahy (SSHMP) upozorňuje na skutečnost, že odstavené silniční vozidlo nesmí být podle zákona č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, po dobu delší než 6 měsíců provozováno na pozemních komunikacích z důvodu buď marného uplynutí lhůty pro provedení pravidelné technické prohlídky nebo zjištěné technické nezpůsobilosti vozidla. SSHMP Vás vyzývá k uvedení vozidla do náležitého stavu nebo jeho odstranění z komunikace. SSHMP dále upozorňuje, že nebude-li vozidlo odstraněno nejpozději do 2 měsíců od doručení výzvy podle ust. § 19d zákona o pozemních komunikacích, bude odstraněno a případně následně zlikvidováno na náklady provozovatele. Výzva provozovateli vozidla je doručována prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Po marném uplynutí 2 měsíců ode dne, kdy byla výzva § 19d odst. 1 zákona o pozemních komunikacích doručena provozovateli vozidla, je vlastník pozemní komunikace oprávněn vozidlo z pozemní komunikace odstranit a odstavit jej na vhodném místě.

V Praze dne:

CZ
5M6 2419
Auto ESA
1. CERTIFIKOVANÝ PRODEJCE AUTOMOBILŮ

TK
ATEST
6 90
1990